



## ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA | ERICEIRA

---

ANEXO



V | FICHAS INDIVIDUAIS DE CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO

JULHO 2018

LEVANTAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0001			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay n.º 1				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Patrícia Groen Duarte				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	67,62 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão Armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	RO-12/2016 e ER/2015/12938.				
<b>Intervenção:</b>	Em construção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0002			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay n.º 3				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Patrícia Groen Duarte				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	80,11 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão Armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	RO-12/2016 e ER/2015/12938. Em construção				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0003</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Porfírio Sebastião Jorge Mendes				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	166,24 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Alojamento Local)				
<b>N.º de fogos:</b>	S/i				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão Armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-11/1986 - OP-786/1986				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.






**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0004			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Luís Filipe Miranda				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	138,53 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão Armado				
<b>Cor</b>	S/i				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	S/i				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
<b>Processos:</b>	LP - 11 / 1986 e OP-543/2004				
<b>Intervenção:</b>	Em construção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0005			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala					
<b>Proprietário (s):</b>	GALP				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	S/i				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	S/i				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Chapa (contentor amovível)				
<b>Cor</b>	Branco e laranja				
<b>Cobertura</b>	Terraço – Chapa Sandwich				
<b>Vãos</b>	S/i				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	P-8/2009; OP-49/1990 e OP-351/1986				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 19.700€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0006			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	168,27 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-11/1986				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0007			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala					
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	226,15 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - sem garagem				
<b>Acessibilidades</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-702/1988				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 169.700€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0008</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	230,00 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-702/1988				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 115.000€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0009</b>			
<b>9Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	71,99 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-188/1986 e OP-128/2012				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0010			
<b>9Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	111,85 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Alojamento Local)				
<b>N.º de fogos:</b>	0	Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Preto, branco, bordeaux, cinza e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Em terraço				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	Capa branca: Perpétua Lourenço Fortunato (Hostel)				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0011</b>			
<b>9Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	174,16 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	Capa branca: Perpétua Lourenço Fortunato				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 87.100€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0012</b>			
<b>9Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	100,28 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e creme e castanho				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-370/1982; OP-142/2012; VO-12/2012; PH-8/2014				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 75.300€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0013</b>			
<b>9Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	101,62 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e creme e castanho				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	LP-39/1985; VO-12/2012; LP-6/2012; OP-370/1982; OP-104/2013				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 76.300€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0014</b>			
<b>9Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	111,45 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0015</b>			
<b>9Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	135,95 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0016</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	66,88 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Garagem				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Ferro				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 16.800€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0017</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	495,04 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	10				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	9				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	40				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira				
	<b>Estimativa Global: 1.237.600€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.




**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0018</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	207,39 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo - Alojamento Local)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 161.900€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0019			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala					
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	2006 a 2011				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	394,13 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	7				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	0				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	38				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Em terraço				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-250/2003				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 689.800€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0020</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	192,67 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	4				
					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-6093/1971				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 144.600€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0021</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	192,69 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	4				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 96.400€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0022			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	Até 1919				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	67,78 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo – Alojamento Local)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 61.100€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0023</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</b>			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	Até 1919				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	69,51 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda: Fotografia do Imóvel</b>			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 62.600€</b>				


\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0024			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	Até 1919				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	65,39 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 58.900€				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0024			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	Até 1919				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	75,64 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1	Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 68.100€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0026</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Eduardo Henriques Pereira				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Jacinto Gregório Constantino				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	293,61 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	9				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	2				
<b>Acima da cota de soleira</b>	7				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	20				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-66/1979; OP-27/1981 e RD-1311/2012				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 660.700€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0027</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Eduardo Henriques Pereira				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Jacinto Gregório Constantino				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	289,90 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	10				
Abaixo da cota de soleira	2				
Acima da cota de soleira	8				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	23				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-66/1979 e OP-25/1981				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 724.800€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.




**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0028</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Eduardo Henriques Pereira				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Jacinto Gregório Constantino				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	292,31 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	8				
Abaixo da cota de soleira	2				
Acima da cota de soleira	6				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	17				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	LP-66/1979 e OP-26/1981				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 584.700€</b>				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0029</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Joaquim José Barros Filipe				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	90,44 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980 e OP-29/1983				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 67.900€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0030			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	90,87 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 45.500€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0031</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	91,42 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 45.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0032			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	100,61 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com gragem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 50.400€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0033</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Leonor Aurora de Almeida do Nascimento Léger Torres				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	93,89 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980 e OP-33/1983				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 47.000€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0034</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Leonor Aurora de Almeida do Nascimento Léger Torres				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	89,26 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 44.700 €				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0035			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	86,52 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 43.300€				

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0036			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>rea do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	94,07 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 47.100€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0037</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>rea do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	127,58 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:67.100€</b>				

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0038</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	123,07 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 61.600€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0039			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	141,87 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0040</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	133,41 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 100.100€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0041</b>							
<b>Matriz:</b>									
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte								
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala							
<b>Proprietário (s):</b>	André João Marques de Carvalho								
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970								
<b>Área do terreno:</b>	S/i								
<b>Área coberta:</b>	167,77 m <sup>2</sup>								
<b>Área descoberta:</b>	S/i								
<b>N.º de Pisos Total</b>	2								
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0								
<b>Acima da cota de soleira</b>	2								
<b>Utilização:</b>	Habitação								
<b>N.º de fogos:</b>	1								
<b>Revestimento exterior:</b>									
<b>Tipo</b>						Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado			
<b>Cor</b>						Branco			
<b>Cobertura</b>						Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão			
<b>Vãos</b>						Alumínio			
<b>Anexos:</b>	Não								
<b>Estacionamento:</b>	Sim - sem garagem								
<b>Acessibilidades:</b>	Sim								
<b>Logradouro:</b>	Sim								
<b>Muros:</b>	Sim								
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>				
				X					
<b>Processos:</b>	OP-1778/1963; OP-45/2014 e OP-82/2016								
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção								

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0042			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Manuel Simões Júnior				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	158,03 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-1778/1963				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 79.100€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0043			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	88,53 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, cinza e mosaicos				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-12/1980				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.






**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0044			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	86, 28 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-12/1980				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0045			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	90, 41 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980 e OP-9/1983				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 67.900€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0046			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	99, 24 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 74.500€				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0047			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	94, 49 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 70.900€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0048</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	91, 05 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 68.300€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0049			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Ana Lúcia Coelho dos Santos				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	91, 46 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980 e RO-6/2007				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 68.600€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0050			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Carlos Jorge Cardoso Resende				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	99,66 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio e madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-12/1980 e OP-118/2012				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 99.700€				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0051</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Belo Horizonte				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Marvic - Projetos e Construção Civil, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	2006 a 2011				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	616, 87 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	7				
Abaixo da cota de soleira	3				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Apartamentos turísticos, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	27				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco com tijolo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-21/1993; OP-989/2001; RD-482/2010 e RD-146/2015				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				






\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0052</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Henrique Pedro Xavier				
<b>Data de Construção:</b>	1991 a 1995				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	543,80 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	10				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	9				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	25				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-852/1987				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Sem necessidade de intervenção <b>Estimativa Global: 1359.600€</b>				



**Legenda:** Fotografia do Imóvel





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0053</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda.				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	190,19 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	6				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, creme e mosaicos				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-5312/1970				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 237.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0054</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	João Luís Marques				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	120,31 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação - devoluto				
<b>N.º de fogos:</b>	S/i				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
	X				
<b>Processos:</b>	Capa branca: João Luís Marques e OP-4150/2016				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Grande intervenção <b>Estimativa Global:</b> 168.500€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0055			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Construções do Mar, SA				
<b>Data de Construção:</b>	1991 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	289,53 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	6				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Creme e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Em terraço				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-90/1992				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 289.600€</b>				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0055			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Construções do Mar, SA				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	136,62 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	6				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	8				
<b>estvestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e verde				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-596/1974				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 205.000€				




Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0057</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Raul Duarte Gomes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Empriroma - Empreendimentos Urbanos e Turísticos Roma, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	225,70 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	10				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e castanho				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-801/1981				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 282.200€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0058</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Raul Duarte Gomes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	João Tomás Lopes				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	232,53 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	11				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e castanho				
<b>Cobertura</b>	Mista: inclinada e em terraço				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-272/1978; E-11/2006 e RO-367/2007				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 232.600€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0059			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Raul Duarte Gomes				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Empriroma – Empreendimentos Urbanos e Turísticos Roma, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	129,32 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	11				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e castanho				
<b>Cobertura</b>	Misto: inclinada e em terraço				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-17/1978				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 243.400€				





Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0060</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Raul Duarte Gomes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Bernardo Rodrigues				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	204,63 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	12				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e castanho				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-7448/1973				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 255.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0061</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Raul Duarte Gomes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Hermano da Silva Luzio				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	235,53 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	12				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e castanho				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-7082/1972				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 235.600€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0062			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Raul Duarte Gomes				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Hermano da Silva Luzio				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	286,75 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	12				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e castanho				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-7083/1972				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 286.800€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0063</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Raul Duarte Gomes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Hotel Vila Galé da Ericeira				
<b>Data de Construção:</b>	1919 a 1945				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	2978, 71 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	6				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	5				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo -Hotel)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e verde				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	01-39/1988 (Hotel Turismo da Ericeira)				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0064			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	ER 247 (Vias classificadas)				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	247,22 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	6				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 185.500€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0065</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	ER 247 (Vias Classificadas)				
					
<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala					
<b>Proprietário (s):</b>	José Agostinho da Cunha Monteiro				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	229,08 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e pedra				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-1059/1962				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 171.900€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0066			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril ( Praceta A)				
					
Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala					
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda.				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	167,21 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	2				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	8				
					
Legenda: Fotografia do Imóvel					
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-7554/1972				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 209.100€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0067</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril ( Praceta A)				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda.				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	168,40 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	2				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	8				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-7554/1972				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 210.600€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0068</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril (Praceta B)				
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	195,72 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	10				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda: Fotografia do Imóvel</b>			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul e creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 244.700€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0069</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril (Praceta B)				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	188,47 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	6				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	6				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	10				
<b>Revestimento exterior:</b>					
		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul e creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-594/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 282.700€</b>				



\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0070</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril (Praceta B)				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	193,56 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	10				
					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul e creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-591/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 242.000€				



\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0071</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril (Praceta C)				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	190,58 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	10				
					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul e creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-593/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 238.300€				





\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0072</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril (Praceta D)				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	203,09 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	7				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	6				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	12				
<b>vestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul e creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-595/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 355.500€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0073</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril (Praceta D)				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	202,13 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	7				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	6				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	12				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul e creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	RLP-100/1983				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 353.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0074</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril (Praceta E)				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	209,94 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	7				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	6				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	12				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul e creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 367.400€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0075			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril (Praceta E)				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	203,91 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	7				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	6				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	12				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul e creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-592/1980				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 356.900€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0076</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Arvoredo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	25,34 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	0				
<b>Utilização:</b>	Comércio (Minimercado)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	• Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul, e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-29/1981, RO- 29/2008 e E-16/2010				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 6.400€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0077</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Arvoredo				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	8,45 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Garagem				
<b>N.º de fogos:</b>					
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Em terraço				
<b>Vãos</b>	Ferro				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 3.900€</b>				

Legenda: Fotografia do Imóvel



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0078</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rodrigues & Figueiredo, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	225,87 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Edifício, garagem e arrecadações				
<b>N.º de fogos:</b>	6				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul, cinza e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	RLP-100/1983 e OP-29/1981				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 195.200€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0079			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Filnorma – Indústria de Construção, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1991 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	507,16 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	12				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Salmão e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-48/1992 e OP-265/2000				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.






**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0080</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Filnorma – Indústria de Construção, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1991 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	340,69 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	12				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Salmão e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-48/1992 e OP-265/2000				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0081</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Filnorma – Indústria de Construção, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1991 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	569,91 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	12				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Salmão e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-48/1992 e OP-265/2000				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				





Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0082			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua 25 de Abril				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	169,20 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Garagem				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Ferro e madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	OP-7554/1973 e OP-1059/1962				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 76.200€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0083</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Eduardo Henriques Pereira				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	120,20 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Garagem – utilizado como habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Em terraço				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 108.200€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0084</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Eduardo Henriques Pereira				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	137,77 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, castanho e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	ER/2015/33122				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:114.400€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0085			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Eduardo Henriques Pereira				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	2001 a 2005				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	410,25 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	9				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Salmão e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-48/1992 e OP-265/2000				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0086</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Eduardo Henriques Pereira				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	104,45 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 78.400€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0087</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo da Fonte do Cabo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Bartolomeu da Costa Arruda				
<b>Data de Construção:</b>	Até 1919				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	144,34 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 72.200€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0088</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Arvoredo				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1919 a 1945				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	117,26 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 88.000€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0089			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Arvoredo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1919 a 1945				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	102,47 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 92.300€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0090			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Arvoredo				
					
<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala					
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	S/i				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	S/i				
Abaixo da cota de soleira	S/i				
Acima da cota de soleira	S/i				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	S/i				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 9.900€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0091</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Arvoredo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1919 a 1945				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	79,31 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0092</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Arvoredo				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Data de Construção:</b>	1919 a 1945				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	82, 01 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0093			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Arvoredo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Irmãos Clementes – Construção Civil, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	2017				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	36,77 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
<b>Processos:</b>					
<b>Intervenção:</b>	Em construção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0094</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Arvoredo				
					
<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala					
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	118,48 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 88.900€</b>				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0095			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Arvoredo				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1919 a 1945				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	103,10 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Devoluto				
<b>N.º de fogos:</b>	4				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 92.800€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0096</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Arvoredo				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	até 1919				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	115,09 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	S/i				
<b>Acima da cota de soleira</b>					
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0097			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo Fonte do Cabo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	183,68 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	9				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e cinza				
<b>Cobertura</b>	Em terraço				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-596/1974, Licença de obras: 33/1981				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 360.200€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0098</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Praça dos Navegantes				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	177,75 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	6				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada – revestida a telhas, cerâmica ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-596/1974, Licença de obras: 33/1981				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 222.200€</b>				




**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0099			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	José Joaquim dias Gomes Salvador				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	159,71 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Azul claro				
<b>Cobertura</b>	Em terraço				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-308/1982; OP-659/1986 e OP-291/1996				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0100</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	180,52 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 243.800€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0101</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	José Manuel Cascais Mendes				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	102,54 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Azulejo				
<b>Cobertura</b>	Em terraço				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-2028/1963, Licença obras: 98/1967 e Licença Utilização: 82/1968 ( <i>Burger Ranch</i> )				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				





Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0102</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	128,77m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Azulejo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de Betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 32.200€</b>				

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0103</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Lurdes Maria Pires Correia				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	123,80 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	6				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Beje				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-1063/2002, Licença obras: 127/2004 e Licença utilização: 134/2006				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0104</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Lurdes Maria Pires Correia				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	131,85 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-195/2011, Licença obras: 29/2016 e Licença utilização: 163/2015 (Restaurante)				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0105			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
	 <p><b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</p>				
<b>Proprietário (s):</b>	Construções do Mar, SA				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	223,59 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	10				
<b>Revestimento exterior:</b>	 <p><b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel</p>				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de Betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-159/1991, Licença obras: 752/1991 e Licença utilização: 596/1991				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 279.500€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0106</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	90,95 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
<b>estimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0107			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Dr. Eduardo Burnay				
					
<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala					
<b>Proprietário (s):</b>	Artur da Silva Facada				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	178, 70 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços (turismo)				
<b>N.º de fogos:</b>	S/i				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-803/1983; Capa Branca: Artur da Silva Facada; OP-300/2011 e E-26/2006				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0108</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Calçada da Baleia				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	51,09 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 38.400€				

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0109</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Calçada da Baleia				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Eva Maria Pereira Arruda				
<b>Data de Construção:</b>	1991 a 1995				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	52,1 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-605/2003, Licença construção: 1196/2003 e Licença utilização: 525/2004				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> <del>63.800€</del>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0110</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Calçada da Baleia				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1991 a 1995				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	82,35 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 41.200€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0111</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua da Fonte do Cabo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	António Augusto Arruda				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	58,35 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	OP-6048/1971; OP-767/2006; RD-713/2010 e RD-1475/2013				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 83.100€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0112</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua da Fonte do Cabo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Francisco José Franco da Gama				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	114,10 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	4				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-85/1992, Licença obras: 1507/1992 e Licença utilização 246/1994 (Casa dos Ouriços)				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0113</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Calçada da Baleia				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	José Luís Faria Azeiteiro				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	90,02 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-498/1992, Licença obras: 1131/1993 e Licença utilização: 1131/1994 (Galinha Gorda)				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 74.700€</b>				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0114</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Calçada da Baleia				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	84,40 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	OP-72/2013 e OP-252/2013				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 76.000€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0115			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Calçada da Baleia				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	96,57 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 48.300€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0116</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Calçada da Baleia				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	68,28 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Devoluto				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	S/i				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
	X				
<b>Processos:</b>	OP-767/2004, Licença obras: 90/2006				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Grande intervenção <b>Estimativa Global: 47.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0117</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Calçada da Baleia				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	João Carlos Franco Ribeiro				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	43,65 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-767/2004, Licença obras: 90/2006				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 32.800€</b>				





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0118</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Calçada da Baleia				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	95,11 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 142.300€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0119</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Calçada da Baleia				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	António José Leal Pinheiro				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	106,33 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-179/2006, Licença obras: 844/2006 e Licença utilização: 277/2007 (Loja Nails dreams e loja de artigos em cortiça)				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira				
	<b>Estimativa Global: 53.200€</b>				



\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0120</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Calçada da Baleia				
		<b>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</b>			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	105,39 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 79.100€</b>				

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0121</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira/ Praceta dos Navegantes				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Cascaistur – Sociedade de Construções e Turismo, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	1.436,52 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	6				
Abaixo da cota de soleira	2				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	57				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-680/1991. Licença obras: 335/1992. Tem 24 Licenças de utilização.				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 2.154.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.








**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0122</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	151,80 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco, azul e pedra				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0123</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	36,15 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 32.600€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0124</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	100,45 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	PVC / Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0125</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	147,57 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	S/i				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira/ Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-1751/1963 Lic. obras: 1933/1963 e lic. utilização: 282/1964				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 199.300€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0126</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	67,91 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0127</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		<b>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</b>			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	95,22 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio / Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 47.700€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0128			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	107,05 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio / Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 117.100€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.






**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0129</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	173,75m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	4				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 173.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0130</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	103,47m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
	X				
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Grande intervenção				
	<b>Estimativa Global: 144.900€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0131</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		<b>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</b>			
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	2001 a 2005				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	161,68 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-700/2007 Lic. obras: 662/2008 e lic. utilização:54/2011; OP-212/1986 lic. obras: 2411/1987 e lic. utilização: 338/1989				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 121.300€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0132</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	156,91m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	10				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.




**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0133</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	2001 a 2005				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	144,25 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	E-39/2008, Alv. Utilização: 521/2009; OP-243/2006; OP-614/1994, lic. obras:246/1995 e lic.utilização:452/1998				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0134</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	113,57m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 85.200€				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0135</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	78,93 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco, azul e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 85.200€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0136</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	41,00 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
					
		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 48.000€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0137			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	126,87m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 92.200€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0138</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
<b>Proprietário (s):</b>		<b>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</b>			
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	81,12 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	3	<b>Legenda: Fotografia do Imóvel</b>			
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	OP-16/2014, lic. obras:167/2014				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0139</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		<b>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</b>			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	2001 a 2005				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	79,32 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda: Fotografia do Imóvel</b>			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção.				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0140</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	2001 a 2005				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	123,62 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	1				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo - Alojamento local)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0141</b>				
<b>Matriz:</b>						
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira					
						
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i					
<b>Data de Construção:</b>	1991 a 1995					
<b>Área do terreno:</b>	S/i					
<b>Área coberta:</b>	30,47 m <sup>2</sup>					
<b>Área descoberta:</b>	S/i					
<b>N.º de Pisos Total</b>	2					
Abaixo da cota de soleira	0					
Acima da cota de soleira	2					
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo - Alojamento local)	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>N.º de fogos:</b>	0					
<b>Revestimento exterior:</b>						
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado					
<b>Cor</b>	Branco e amarelo					
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão					
<b>Vãos</b>	Madeira					
<b>Anexos:</b>	Não					
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem					
<b>Acessibilidades:</b>	Não					
<b>Logradouro:</b>	Não					
<b>Muros:</b>	Não					
<b>Estado de Conservação*:</b>		<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
					X	
<b>Processos:</b>	S/i					
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção					

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0142</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	2001 a 2005				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	45,55 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo - Alojamento local)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	OP-4/1997, lic. obras: 299/1997 e lic. utilização: 812/2005				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0143</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	35,25 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo - Alojamento local)	Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				



\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0144</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	47,98 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 43.200€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0145</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	51,24 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Bege				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 46.200€				

Anexo V – FICHA DE EDIFICADO – dezembro 2017

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0146</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	53,42 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
					
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-120/1986, lic. obras: 1581/1987 e lic. utilização: 614/1988; OP-195/2010				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 40.100€</b>				



\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0147</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1991 a 1995				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	31,52 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-200/1960				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 23.700€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0148</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	68,45 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio/ Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	OP-56/1960				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 92.500€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0149</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	56,42 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 50.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0150</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
<b>Proprietário (s):</b>		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	41,43 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Devoluto				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
	X				
<b>Processos:</b>	OP-707/2006; OP-467/2008; OP-67/2016				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Grande intervenção <b>Estimativa Global:</b> 29.100€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0151</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	75,17 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-797/2006; OP-467/2008; OP-67/2016				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0152</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Eliena – Estudos e Gestão Imobiliária, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	2001 a 2005				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	82,06 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-665/2006, lic. obras: 457/2007 e lic. utilização: 284/2010				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0153			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	68,86 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio/ madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 62.000€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.




**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0154</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Sebastião Alberto Parreira				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	190,19 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-1053/1962, lic. obras: 1480/1962 e lic. utilização: 861/1963				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 95.100€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0155</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	40,17 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0156</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	54,55 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 24.600€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0157</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Maria Fernanda dos Santos Almeida Ferreira				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	62,18 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	OP-50/2011, lic. obras: 38/2012 e lic. utilização: 177/2013				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0158</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Hélder da Silva Saramago/ Parreiral, Investimentos Imobiliários, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	205,18 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	6				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio e Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-7609/1973, lic. obras: 807/1974 e lic. utilização:204/1975; OP-507/1994; OP -216/2015, lic. obras: 91/2016				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 153.900€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0159			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Maria Teresa Caré Martinho Bernardo				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	111,91 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2+1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2+1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-286/2008 e OP-760/2003, lic. obras:236/2005 e lic. utilização:474/2006				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0160</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	80,60 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de Betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não– sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 72.600€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0161</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 s 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	97,45 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 43.900€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0162</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Laura da Nazaré Tenente Querido				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	90,44 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio e madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	Capa branca: 1306/19590 e 1526/1959				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 45.300€</b>				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0163			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	91,02 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1	Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e pedra				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0164</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Heitor Pereira Gaspar				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	207,34 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio X	4-Bom	5-Excelente
<b>Processos:</b>	Capa Branca: lic. Utilização n.º 180/1957				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 103.700€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.




**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0165</b>													
<b>Matriz:</b>															
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta														
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala													
<b>Proprietário (s):</b>	S/i														
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990														
<b>Área do terreno:</b>	S/i														
<b>Área coberta:</b>	249,27 m <sup>2</sup>														
<b>Área descoberta:</b>	S/i														
<b>N.º de Pisos Total</b>	6														
Abaixo da cota de soleira	3														
Acima da cota de soleira	3														
<b>Utilização:</b>	Habitação														
<b>N.º de fogos:</b>	9														
<b>Revestimento exterior:</b>						Legenda: Fotografia do Imóvel									
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, Betão armado														
<b>Cor</b>	Branco														
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de Betão														
<b>Vãos</b>	Alumínio														
<b>Anexos:</b>	Não														
<b>Estacionamento:</b>	Não – com garagem														
<b>Acessibilidades:</b>	Sim														
<b>Logradouro:</b>	Não														
<b>Muros:</b>	Não														
<b>Estado de Conservação*:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1-Péssimo</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2-Mau</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">3- Médio</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4-Bom</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">5-Excelente</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente				X					
1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente											
			X												
<b>Processos:</b>	S/i														
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção														

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0166</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Telma Maria Rodrigues Leitão				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	119,95 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	S/i				
<b>Cor</b>	S/i				
<b>Cobertura</b>	S/i				
<b>Vãos</b>	S/i				
<b>Anexos:</b>	S/i				
<b>Estacionamento:</b>	S/i				
<b>Acessibilidades:</b>	S/i				
<b>Logradouro:</b>	S/i				
<b>Muros:</b>	S/i				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
<b>Processos:</b>	OP-284/2015, lic. obras: 150/2016.				
<b>Intervenção:</b>	Em construção				



\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0167</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Raúl Duarte Gomes				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Raúl Duarte Gomes e Inêsmar – Construções, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	S/i				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	S/i				
Abaixo da cota de soleira	S/i				
Acima da cota de soleira	S/i				
<b>Utilização:</b>	S/i				
<b>N.º de fogos:</b>	S/i				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	S/i				
<b>Cor</b>	S/i				
<b>Cobertura</b>	S/i				
<b>Vãos</b>	S/i				
<b>Anexos:</b>	S/i				
<b>Estacionamento:</b>	S/i				
<b>Acessibilidades:</b>	S/i				
<b>Logradouro:</b>	S/i				
<b>Muros:</b>	S/i				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
<b>Processos:</b>	OP-426/1997 e OP-15/2017				
<b>Intervenção:</b>	Em construção				



\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0168</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua das Furnas				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	173,68 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Comércio e Serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, Betão armado				
<b>Cor</b>	Mosaicos				
<b>Cobertura</b>	Em terraço				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0169</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Câmara Municipal de Mafra				
<b>Data de Construção:</b>	1961 s 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	1140,48 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	1				
<b>Utilização:</b>	Comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Mosaico				
<b>Cobertura</b>	Mista: inclinada e em terraço				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – som garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OM-DOU-SA-16/2004 e RO-73/2006				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0170</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua das Furnas				
		<b>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</b>			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>					
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda: Fotografia do Imóvel</b>			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Madeira e pedra				
<b>Cobertura</b>	Em terraço				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0171</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa das Furnas				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	117,96 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
					X
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0172</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa das Furnas				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	100,51 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente X
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0173</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	101,69 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
					X
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0174</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	2006 a 2011				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	51,44 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de Betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente X
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0175</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Luísa Maria Branco dos Santos Mota Delgado				
<b>Data de Construção:</b>	2006 a 2011				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	81,02 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de Betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente X
<b>Processos:</b>	OP-274/2008, lic. obras: 143/2009 e lic. utilização: 400/2010				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0176</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Patriarcado de Lisboa				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>					
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Equipamento (Igreja)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 64.600€				



**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0177</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	76,38 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Garagem				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Ferro				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 19.100€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0178</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1919 a 1945				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	73,84 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 18.500€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0179</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	António da Costa Florindo				
<b>Data de Construção:</b>	2001 a 2005				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	100,79 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	OP-752/2007, lic. obras: 255/2009 e lic. utilização: 303/2010				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0180</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	2006 a 2011				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	120,72 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Parede de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 60.400€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.




**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0181</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa do Porto Revez				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	153,35 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 38.400€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0182</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa do Porto Revez				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>					
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Garagem				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Ferro				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 24.800€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0183</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa do Porto Revez				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	75,0 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Garagem				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Ferro				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 18.800€</b>				

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0184</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Porto Revez				
		<b>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</b>			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	111,53 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 27.900€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0185</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Porto Revez				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	99,46 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 24.900€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0186</b>							
<b>Matriz:</b>									
<b>Localização:</b>	Rua do Porto Revez								
		<b>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</b>							
<b>Proprietário (s):</b>	José Franco Rodrigues								
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980								
<b>Área do terreno:</b>	S/i								
<b>Área coberta:</b>	141,31 m <sup>2</sup>								
<b>Área descoberta:</b>	S/i								
<b>N.º de Pisos Total</b>	3								
Abaixo da cota de soleira	0								
Acima da cota de soleira	3								
<b>Utilização:</b>	Habitação								
<b>N.º de fogos:</b>	6								
<b>Revestimento exterior:</b>									
<b>Tipo</b>						Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado			
<b>Cor</b>						Branco e azul			
<b>Cobertura</b>						Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão			
<b>Vãos</b>						Alumínio			
<b>Anexos:</b>						Não			
<b>Estacionamento:</b>						Não – sem garagem			
<b>Acessibilidades:</b>	Não								
<b>Logradouro:</b>	Não								
<b>Muros:</b>	Não								
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>				
			X						
<b>Processos:</b>	OP-102/1999, lic. obras: 709/1999 e lic.utilização:513/2001								
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 226.800€</b>								

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0187</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Porto Revez				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	António da Costa Gaspar				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	255,87 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	6				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	6				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	11				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-6473/1971, lic. obras: 536/1972 e lic. utilização:148/1973				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 383.900€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0188</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Porto Revez				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rogério Rodrigues e Maria Clementina de Oliveira Gaspar				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	156,45 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>					
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio X	4-Bom	5-Excelente
<b>Processos:</b>	OP-676/1987, lic. obras:2611/1987 e lic. utilização:588/1993				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 117.400€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0189</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Beco do Porto Revez				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	82,23 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 20.600€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0190</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Manuel Ortigão Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Joaquim Barbosa Dinis Vinagreiro				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	232,46 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação e comércio				
<b>N.º de fogos:</b>	9				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Placa de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e castanho				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 232.500€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0191</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	R. Manuel Ortigão Burnay				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Joaquim Cipriano Lourenço Simões				
<b>Data de Construção:</b>	Até 1919				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	245,46 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo – Alojamento local)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-561/1968: lic. obras n.º 516/1968 e lic. utilização n.º 553/1984; OP-1031/2002: lic. obras n.º 46/2005 e lic. utilização n.º 67/2006; RO-560/1993: alv. obras n.º 459/1994				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 184.100€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0192</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Eduardo Henriques Pereira				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	176,15 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	8	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Creme				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 220.200€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0193</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Eduardo Henriques Pereira				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	José Ferreira Batalha				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	219,18 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	14				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de Betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-34/1985 e OP:726/1986: lic. obras n.º 1335/1986 e lic. utilização n.º 434/1987				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 274.000€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0194</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Eduardo Henriques Pereira				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Marvic – projetos e construções, lda				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	179,32 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	6				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	11				
					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	LP-34/1985; E-6/2009 e OP-726/1985				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 269.000€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0195</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo Fonte do Cabo				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Valdemar Augusto Graça				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	174,30 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	6				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	8				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	LP-596/1974 e OP-409/1981: lic obras_1905/1981 e lic. Utilização n.º 496/1983 e 497/1983				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 261.500€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0196</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	José Manuel Cortegaça Viana Ruas				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	184,00 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não- sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	RD-1121/2012: alv. Utilização 345/2012 OP-45/2012: alv. obras n.º 10/2017 e alv. Utilização n.º 7/2017				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 92.000€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0197</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	José Martins Viana Ruas				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	57,53 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-6585/1972: lic. obras n.º 191/1973 e lic. utilização n.º 259/1974 e 156/1982				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 28.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0198</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	53,66 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco, azul e pedra				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-6585/1972: lic. obras n.º 191/1973 e lic. utilização n.º 259/1974 e 156/1982				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 26.900€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.






**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0199			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	54,44 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 49.100€</b>				

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0200</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	114,76m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Comércio (Restauração)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Salmão				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 28.700€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0201</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i	<b>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</b>			
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	243,19 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Comercio ( Ouriço)				
<b>N.º de fogos:</b>					
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Varias				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 121.600€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0202			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa do Caminho Novo				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	28,02m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 14.100€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0203</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa do Caminho Novo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	80,61m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 36.300€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0204			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa de Santa Marta				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	32,77m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 29.500€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0205</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa de Santa Marta				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	37,82 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 34.100€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0206</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa de Santa Marta				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	99,51 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 89.600€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0207</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa de Santo António				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	25,65m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e pedra				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 12.900€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0208</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa do Caminho Novo				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	81,22m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0209			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<p>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</p>			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	80,49m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 40.300€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0210</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	38,11m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>					
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 34.300€				





Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0211</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Júlio da Conceição Coelho				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	94.22m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco, pedra, telha castanha				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			<b>X</b>		
<b>Processos:</b>	OP-312/1981: lic. Obras n.º 1729/1987 e lic. Utilização n.º 241/1986 e 242/1986				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 70.700€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0212</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	40,74m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul e vermelho				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – Com Garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio X	4-Bom	5-Excelente
<b>Processos:</b>					
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 18.400€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0213</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Abel Francisco Gaspar Soeiro e Sá				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	50,73m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Em terraço				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		<b>X</b>			
<b>Processos:</b>	OP-123/2012: lic. obras n.º 92/2013 e lic. utilização n.º 163/2013				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 22.900€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0214			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
<b>Proprietário (s):</b>		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	120,69m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco, azul, vermelho				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – Com Garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>					
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 60.400€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0215</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	121,03m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços (turismo: Alojamento local)				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			<b>X</b>		
<b>Processos:</b>					
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 60.600€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0216			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	44,76				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2+1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de Betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>					
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 60.500€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0217</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	41,03m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2+1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>					
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 25.700€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0218</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	72,13m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio e madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – Com Garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio X	4-Bom	5-Excelente
<b>Processos:</b>					
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 36.100€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0219</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo de Santa Marta				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>					
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	66,40m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>					
<b>N.º de fogos:</b>	Habitação				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e mosaico				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>					
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 33.200€</b>				


**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0220</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	José dos Santos/ Luísa Maria Elias dos Santos				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	83,93m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo - Alojamento local)				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e Azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio e Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-7061/1972: lic. obras n.º 283/1973 e lic. utilização n.º 104/1980 OP-56/2016: lic. obras n.º 268/2016				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 42.000€</b>				


**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0221</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa de Santa Marta				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	José dos Santos				
<b>Data de Construção:</b>	1919 a 1945				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	110,47 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Comércio (Restauração)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Salmão, branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio/ Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	OP-821/1986: lic. obras n.º 2038/1987 e lic. utilização n.º 54/1990				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0222</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa de Santa Marta				
					
<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala					
<b>Proprietário (s):</b>	José dos Santos				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	45,86 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Turismo - Alojamento local)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
					
<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel					
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de Betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – Com Garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	Capa branca: lic. obras n.º 1742/1956 e lic. utilização n.º 6081/1957				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 52.600€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0223</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa de Santa Marta				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	José dos Santos				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	41,48 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>					
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio/ Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	OP-768/1984: lic. obras n.º 363/1985 e lic. utilização n.º 484/1985				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 37.400€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0224</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa de Santa Marta				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	35,30 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 31.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0225			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Maria Helena Alberto Rico				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	80,09 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Betão armado				
<b>Cor</b>	Bege e pedra				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não - sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-204/2005: Lic. obras n.º 122/2006 e lic. utilização n.º 308/2007				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeiro <b>Estimativa Global:</b> 60.100€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0226			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	84,03 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2+1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2+1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Bege, branco e pedra				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 52.600€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0227			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	67,92 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Bege, branco e pedra				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 51.000€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0228</b>							
<b>Matriz:</b>									
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo								
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala							
<b>Proprietário (s):</b>	Sebastião Alberto Parreira								
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960								
<b>Área do terreno:</b>	S/i								
<b>Área coberta:</b>	81,91 m <sup>2</sup>								
<b>Área descoberta:</b>	S/i								
<b>N.º de Pisos Total</b>	3								
Abaixo da cota de soleira	0								
Acima da cota de soleira	3								
<b>Utilização:</b>	Habitação								
<b>N.º de fogos:</b>	6								
<b>Revestimento exterior:</b>									
<b>Tipo</b>						Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa			
<b>Cor</b>						Amarelo, castanho e mosaico			
<b>Cobertura</b>						Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão			
<b>Vãos</b>						Alumínio			
<b>Anexos:</b>						Não			
<b>Estacionamento:</b>						Não– sem garagem			
<b>Acessibilidades:</b>						Não			
<b>Logradouro:</b>						Não			
<b>Muros:</b>						Não			
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>				
			X						
<b>Processos:</b>	OP-3899/1967: lic. Obras n.º 19/1969 e 407/1971 e lic. utilização n.º 132/1970 e 167/1971								
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 117.100€</b>								

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0229			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		<p>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</p>			
<b>Proprietário (s):</b>	José Pereira Elias				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	70,96 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2+1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2+1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
<b>Revestimento exterior:</b>		<p>Legenda: Fotografia do Imóvel</p>			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite. Paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Beje				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	Capa branca: lic. obras n.º 620/1956				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 44.400€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0230			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	123,88 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e bege				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 62.000€				


\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0231			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	41,67 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Anexo				
<b>N.º de fogos:</b>	S/i				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de Betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – Sem Garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
	X				
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Grande intervenção <b>Estimativa Global: 58.400€</b>				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0232</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Álvaro Raúl Alves dos Santos				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	74,65m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-6818/1972: lic. obras n.º 1751/1977 e 1752/1977 e lic. utilização n.º 176/1981 e 138/1984				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 56.000€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0233</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	75,98m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3+1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3+1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Bege				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0234</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Maurício Matos Barros				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	66,98m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Edifício afeto a habitação e comércio (restauração)				
<b>N.º de fogos:</b>	2				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Bege				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	OP-6819/1972: lic. obras n.º 921/1974 e lic. utilização n.º 47/1976				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0235			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa do Caminho Novo				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	171,05m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	7				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Bege				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0236</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa do Caminho João Lopes				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Maria Helena Alberto Rico Freitas dos Santos/ Manuel dos Santos Martinho				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	68,99m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	4				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio e Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-204/2005: lic. obras n.º 122/2006 e lic. utilização n.º 308/2007 OP-587/1975: lic. obras n.º 346/1976 e lic. utilização n.º 215/1976				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 51.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0237			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa do Caminho Novo				
					
	<p>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</p>				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	2001 a 2005				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	145,59m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0238</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1991 a 1995				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	90,81m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				<b>X</b>	
<b>Processos:</b>					
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0239			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	52,84m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1+1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1+1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco, azul e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 19.900€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0240			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
		<p>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</p>			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	67,81m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		<p>Legenda: Fotografia do Imóvel</p>			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e pedra				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 34.000€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0241</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa do Honrado				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Armando Dias Batalha				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	49,22m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2+1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2+1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e pedra				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-754/2003: lic. Obras n.º 1450/2003 e lic. Utilização n.º 228/2005				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0242</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Travessa do Honrado				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1991 a 1995				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	188,35m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2+1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2+1				
<b>Utilização:</b>	Comércio e serviços (Turismo: alojamento local)				
<b>N.º de fogos:</b>					
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0243</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	69,17m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0244</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	147,91 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	1				
<b>N.º de fogos:</b>	Habitação				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Azulejo, ladrilho cerâmico ou mosaico, paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Azulejo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 74.000€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0245			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	156,22m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 78.200€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0246</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Miguel dos Reis Cortez				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	109,90 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2+1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2+1				
<b>Utilização:</b>	1				
<b>N.º de fogos:</b>	Habitação				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	OP-454/2005: lic. obras n.º 239/2007 e lic. utilização n.º 694/2008				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0247</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Rosa Maria Marques de Almeida/ Maria Teresa de Queirós Pinto				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	109,90 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	OP-81/2013: lic. obras n.º 161/2014, 242/2015 e 50/2016; OP-74/2012: lic. obras n.º 224/2012 e lic. utilização n.º 372/2012; RD-1538/2013: lic. utilização n.º 300/2013 Capa branca: lic. utilização n.º 620/1955				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção ligeira				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0248</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rosa Maria Marques de Almeida/ João Tibúrcio de Almeida Júnior				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	100,92 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	4				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Verde cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira e alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	OP-73/2012: lic. obras n.º 223/2012 e lic. utilização n.º 371/2012; OP-7347/1973: lic. obras n.º 554/1974 e lic. utilização n.º 4848/1999; OP-42/1960: lic. obras n.º 385/1960 e lic. utilização n.º 1289/1963; Capa branca: lic. obras n.º 1532/1956 e lic. utilização n.º 2136/1958 Capa branca: lic. Obras n.º 187/1957				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global: 181.700€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0249			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Alves Crespo				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	68,39m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2+1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, sem placa				
<b>Cor</b>	Verde				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 77.000€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0250</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo das Ribas				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	114,94m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
		X			
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção média <b>Estimativa Global:</b> 155.200€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0251			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Rosa Maria Marques de Almeida/ João Tibúrcio de Almeida Júnior				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	18,87m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	1				
<b>Utilização:</b>	Comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-73/2012: lic. obras n.º 223/2012 e lic. utilização n.º 371/2012; OP-7347/1973: lic. obras n.º 554/1974 e lic. utilização n.º 4848/1999; OP-42/1960: lic. obras n.º 385/1960 e lic. utilização n.º 1289/1963; Capa branca: lic. obras n.º 1532/1956 e lic. utilização n.º 2136/1958 Capa branca: lic. Obras n.º 187/1957				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 4.800€</b>				





Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0252</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Rosa Maria Marques de Almeida/ João Tibúrcio de Almeida Júnior/ António Correia				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	144,23m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	3				
<b>Utilização:</b>	Comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>					
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-73/2012: lic. obras n.º 223/2012 e lic. utilização n.º 371/2012; OP-7347/1973: lic. obras n.º 554/1974 e lic. utilização n.º 4848/1999; OP-42/1960: lic. obras n.º 385/1960 e lic. utilização n.º 1289/1963; Capa branca: lic. obras n.º 1532/1956 e lic. utilização n.º 2136/1958 Capa branca: lic. Obras n.º 187/1957; E-47/2006: lic. utilização n.º 586/2007				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 108.200€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0253</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua João Lopes Capitão				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Luís Cunha Lopes				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	44,80 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	RD-907/2015				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 11.300€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0254</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Capitão João Lopes				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	38,88m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>		<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0255			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua João Lopes Capitão				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	António Manuel Casado Tenente				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	43,98m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OP-857/1994				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 22.000€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0256</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Francisco Alves Vistas				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	S/i				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	S/i				
Abaixo da cota de soleira	S/i				
Acima da cota de soleira	S/i				
<b>Utilização:</b>	S/i				
<b>N.º de fogos:</b>	S/i				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	S/i				
<b>Cor</b>	S/i				
<b>Cobertura</b>	S/i				
<b>Vãos</b>	S/i				
<b>Anexos:</b>	S/i				
<b>Estacionamento:</b>	S/i				
<b>Acessibilidades:</b>	S/i				
<b>Logradouro:</b>	S/i				
<b>Muros:</b>	S/i				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
<b>Processos:</b>	OP-722/1994; VO-61/2011 e OP-271/2015				
<b>Intervenção:</b>	<b>Em construção.</b>				



\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0257</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Ericeira				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Isidoro Duarte				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	108,56 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, paredes de alvenaria, com placa				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				



\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0258</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo dos Condes da Ericeira				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	314,28 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Bege, castanho e branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Madeira				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	OM-115/1970 e PH-1/2015				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 157.200€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0259</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Largo dos Condes da Ericeira				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	117,97 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Bege e castanho				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OM-115/1970 e PH-1/2015				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 210.000€				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0260</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Franco Trindade				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	127,40 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Bege e branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	Capa branca: Lic. obras n.º 149/1955 e lic. utilização n.º 1172/1955				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 63.800€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





### FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0261</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Prudêncio Franco da Trindade				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	S/i				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	558,31 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Serviços (Business Factory)				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0262			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>					
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>					
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>					
Abaixo da cota de soleira					
Acima da cota de soleira					
<b>Utilização:</b>					
<b>N.º de fogos:</b>					
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, Betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de Betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – Com Garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	ER-ENTRADO/2011/21796				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção ligeira				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0263</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Vila da Ericeira				
<b>Data de Construção:</b>	2013				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	553,00 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	0				
<b>Revestimento exterior:</b>	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Bege e castanho				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente X
<b>Processos:</b>	OP-258/2008: lic. obras n.º 288/2010 e lic. utilização n.º 255/2013 OP-348/2008: lic. obras n.º 4/2012				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção ligeira				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0264			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Prudêncio Franco da Trindade				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	Até 1919				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	107,87 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	1+1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	1+1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Bege, verde e branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – Com Garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 63.400€				

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0265			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Prudêncio Franco da Trindade				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	143,17 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	3				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 107.400€				

Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.




**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0266</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Prudêncio Franco Trindade				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1961 a 1970				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	265,97 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	6				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	RD-881/2000: lic. utilização n.º 525/2001				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 266.000€</b>				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**


<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0267</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Prudêncio Franco da Trindade				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	225,69 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	7				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul e amarelo				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global:</b> 225.700€				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0268</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua da Barroca				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Maria de Fátima Miranda Gomes da Silva/ Elisabete Simões Unipessoal, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	2006 a 2011				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	155,47 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	3				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
			X		
<b>Processos:</b>	RD-173/2011: lic. utilização n.º 198/2011; E-11/2013; OP-1365/2002: lic. obras n.º 758/2003 e lic. utilização n.º 147/2004				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 155.500€</b>				





Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0269</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Casais de S. João				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i	<b>Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala</b>			
<b>Data de Construção:</b>	1996 - 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	257,41 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	3				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	6				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção ligeira				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.







**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0270</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Casal de S. João				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	António Cândido Esteves/ Fernando José Henrique Esteves				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	208,82 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	6				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	LP-112/1981; LP-3/1998; OP-1266/1998: lic. obras n.º 140/1999 e lic. utilização n.º 151/2000				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção ligeira				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0271</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua Casal de S. João				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	António Cândido Esteves/ Fernando José Henrique Esteves				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	213,73 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	8				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom X	5-Excelente
<b>Processos:</b>	LP-112/1981; LP-3/1998; OP-136/1999: lic. obras n.º 631/1999 e lic. utilização n.º 512/2000				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0272			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	António Cândido Esteves/ Fernando José Henrique Esteves				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 200				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	210,74 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	8				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-112/1981; LP-3/1998; OP-513/1999: lic. obras n.º 1701/1999 e lic. utilização n.º 72/2001				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0273			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Beco da Barroca				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	António Cândido Esteves/ Fernando José Henrique Esteves				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	249,22 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	8				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0274			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Beco da Barroca				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	220,80 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	7				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.




**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0275</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Beco da Barroca				
		<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Fernando José Henriques Esteves				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	305,63 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>					
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-112/1981; LP-3/1998; OP-1003/2000: lic. obras n.º 1024/2001 e lic. utilização n.º 857/2002				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substituí a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.




**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0276</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Beco da Barroca				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Fernando José Henriques Esteves				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	285,69 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	1				
<b>Acima da cota de soleira</b>	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	8				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	LP-112/1981; LP-3/1998; OP-349/2001: lic. obras n.º 868/2002 e lic. utilização n.º 871/2003				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

**Legenda:** Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	0277			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Casal de S. João				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Maria dos Anjos Simões de Oliveira				
<b>Data de Construção:</b>	1996 a 2000				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	276,97 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	1				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	8				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Não				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-112/1981; LP-3/1998; OP-854/2002: lic. obras n.º 777/2003 e lic. utilização n.º 8/2005				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				





Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0278</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua José Lúcio da Silva				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Ernesto Luís da Silva				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	223,51 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	4				
<b>Acima da cota de soleira</b>	1				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>					
<b>Revestimento exterior:</b>					
	Legenda: Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Não – sem garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-112/1981; LP-3/1998; OP-325/1988: lic. obras n.º 1505/1988 e lic. utilização n.º 623/1988; OP-870/1987: lic. obras n.º 2667/1987 e lic. utilização n.º 622/1988				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.



**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0279</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua José Lúcio da Silva				
		Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala			
<b>Proprietário (s):</b>	Jacinto Gregório Constantino				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	216,48 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	5				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	5				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	5				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Não				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	LP-112/1981; LP-3/1998; OP-272/1988: lic. obras n.º 3227/1988 e lic. utilização n.º 223/1991				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 270.600€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0280</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua José Lúcio da Silva				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	António Cândido Esteves/ Estrela do Mar – Jardim Infantil, Ida				
<b>Data de Construção:</b>	1981 a 1990				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	361,24 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	6				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	6				
<b>Utilização:</b>	Habitação, comércio e serviços				
<b>N.º de fogos:</b>	8				
<b>Revestimento exterior:</b>					
	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel				
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente
				X	
<b>Processos:</b>	LP-112/1981; LP-3/1998; OP-180/1987: lic. obras n.º 1809/1988 e lic. utilização n.º 340/1990; OP-602/2004: lic. obras n.º 904/2004 e lic. utilização n.º 804/2004				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção ligeira				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0281</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Casal de S. João				
					
	<b>Legenda:</b> Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	Inês – Construções, Lda				
<b>Data de Construção:</b>	2006 a 2011				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	201,26 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4+1				
<b>Abaixo da cota de soleira</b>	0				
<b>Acima da cota de soleira</b>	4+1				
<b>Utilização:</b>	Habitação	<b>Legenda:</b> Fotografia do Imóvel			
<b>N.º de fogos:</b>	9				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Sim				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
				X	
<b>Processos:</b>	OP-49/2007: lic. obras n.º 620/2007 e lic. utilização n.º 489/2009				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.





**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**



<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0282</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Casal de S. João				
					
	Legenda: Planta de localização do imóvel na ORU-s/escala				
<b>Proprietário (s):</b>	S/i				
<b>Data de Construção:</b>	1971 a 1980				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	131,73 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	2				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	2				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	1				
<b>Revestimento exterior:</b>					
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco e azul				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Sim				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	1-Péssimo	2-Mau	3- Médio	4-Bom	5-Excelente X
<b>Processos:</b>	S/i				
<b>Intervenção:</b>	Sem necessidade de intervenção				



Legenda: Fotografia do Imóvel

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

**FICHA DE CARATERIZAÇÃO ORU**

<b>Identificação do Imóvel</b>	Código de identificação na ORU	<b>0283</b>			
<b>Matriz:</b>					
<b>Localização:</b>	Rua do Casal de S. João				
<b>Proprietário (s):</b>	Georgina Lobo e Silva Soares/ Junta de freguesia da Ericeira				
<b>Data de Construção:</b>	1946 a 1960				
<b>Área do terreno:</b>	S/i				
<b>Área coberta:</b>	158,91 m <sup>2</sup>				
<b>Área descoberta:</b>	S/i				
<b>N.º de Pisos Total</b>	4				
Abaixo da cota de soleira	0				
Acima da cota de soleira	4				
<b>Utilização:</b>	Habitação				
<b>N.º de fogos:</b>	6				
<b>Revestimento exterior:</b>		Legenda: Fotografia do Imóvel			
<b>Tipo</b>	Reboco tradicional ou marmorite, betão armado				
<b>Cor</b>	Branco, azul e cinza				
<b>Cobertura</b>	Inclinada - revestida a telhas cerâmicas ou de betão				
<b>Vãos</b>	Alumínio				
<b>Anexos:</b>	Não				
<b>Estacionamento:</b>	Sim – com garagem				
<b>Acessibilidades:</b>	Não				
<b>Logradouro:</b>	Sim				
<b>Muros:</b>	Sim				
<b>Estado de Conservação*:</b>	<b>1-Péssimo</b>	<b>2-Mau</b>	<b>3- Médio</b>	<b>4-Bom</b>	<b>5-Excelente</b>
			X		
<b>Processos:</b>	OP-4957/1969: lic. obras n.º 140/1961 e lic. utilização n.º 1696/1962 EE-50/2011				
<b>Intervenção:</b>	<b>Tipo de Intervenção:</b> Intervenção ligeira <b>Estimativa Global: 159.000€</b>				

\* Não substitui a possível vistoria técnica a solicitar, aquando das ações de reabilitação, para efeitos de benefícios fiscais.

